FICHA TÉCNICA

MALLA FIBRA DE VIDRIO
ANTIALCALINA

MICROCEMENTO

mibuti by galera

COLOMBIA

60 gr x **M2**

1M /ancho x 50 /largo.

MALLA FIBRA DE VIDRIO ANTIALCALINA

Descripción

La malla de fibra de vidrio con un refuerzo antialcalino es un producto ampliamente utilizado en la construcción y en la reparación de estructuras, especialmente en trabajos de impermeabilización, refuerzo, reparaciones, acabados y revestimientos como **MicroCemento Mibuti® by galera®.**

Aplicaciones

- Refuerzo para sistemas de impermeabilización acrílica con mejor estabilidad y resistencia.
- Reparación y refuerzo de grietas y fisuras en paredes y techos con diferentes recubrimientos.
- Refuerzo para sistemas de aislamiento exterior.
- Soporte para revestimientos, texturizados de paredes y techos.
- Sirve como refuerzo en revestimientos como el **MicroCemento Mibuti® by galera®.**

Características

- **Resistencia a la alcalinidad:** Alta.
- **Estabilidad dimensional:** No se encoge ni se estira.
- **Durabilidad:** Resistente a la descomposición y al ataque de microorganismos.

Especificaciones Técnicas

Gramaje: 60 g/m²
Tamaño de apertura: 3mm x 3mm
Ancho: 1 metro
Longitud: 50 metros
Color: Blanco

Resistencia alcalina: ≥50%
Fijación: ≥ 1±0.5 N
Contenido de pegamento: 18±0.5%
Contenido de humedad: ≤ 0.5%

Instrucciones de uso:

- La superficie a tratar debe estar limpia, seca y libre de polvo o aceites.
- En el caso de impermeabilización, aplicar con la primera mano del producto impermeabilizante y colocar la malla de fibra de vidrio mientras esté húmedo.
- Alisar y asegurarse de que la malla esté bien adherida, sin burbujas ni arrugas.
- Aplicar las capas adicionales de impermeabilizante o el material específico que se esté usando.

60 gr x **M2**

1M /ancho x 50 /largo.

MALLA FIBRA DE VIDRIO ANTIALCALINA

Almacenamiento:

Debe almacenarse en un lugar seco y alejado de la luz directa del sol.

Precauciones:

• Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, enjuagar con abundante agua.
• Se recomienda usar guantes para evitar irritaciones en la piel.

Es importante tener en cuenta que estas características y especificaciones pueden variar según el fabricante y el modelo específico de la malla de fibra de vidrio. Siempre es recomendable consultar la ficha técnica del producto específico antes de su adquisición y aplicación.



galera®
Diseño
Arquitectura
Branding

MICROCEMENT / Manufacturer

mibuti®
by galera®

CO COLOMBIA

GALERA S.A.S
Calle 75B No.60 - 28 | Bogotá, Colombia
comercial@galera.com.co
+57 314 331 5418
mibuti.com / galera.com.co

Encuéntranos
@mibutibygalera
mibutibygalera